

## WALK AWAY HAZE REMOVER

### REMOVEDOR DE IMÁGENES FANTASMA, TINTES DE EMULSIÓN Y MANCHAS DE TINTAS NO CONTIENE COMPUESTO ORGÁNICOS VOLÁTILES

**Walk Away Haze Remover** ha sido formulado para remover de manera efectiva las manchas de tintas, tintes de emulsiones (especialmente aquellos causados por sensibilizadores diazo) y otras imágenes fantasma que queden sobre el tejido de una pantalla serigráfica. Usándolo sobre tejidos de poliéster no tiene tiempo máximo de espera para que actúe sobre dichas imágenes fantasma y puede dejarse aplicado durante días sobre el tejido. La viscosidad de **Walk Away Haze Remover** ayuda a la aplicación del mismo sobre tejidos gruesos.

Como regla general, recomendamos que se realicen primero algunas pruebas de aplicación de este producto bajo las condiciones específicas del taller de confección de pantallas.

**Walk Away Haze Remover** no ha sido diseñado como removedor de emulsiones serigráficas. Para ello recomendamos el uso de **Stencil Remover Liquid No. 4**, **Stencil Remover Paste No. 5**, **Stencil Remover Powder No. 44** (diluído con agua), **Stencil Remover Liquid Concentrate No. 42** (diluído con agua), o **Ulano Stencil Remover 1:50** (diluído con agua).

### INSTRUCCIONES

#### **Paso 1: APLICAR WALK AWAY HAZE REMOVER SOBRE EL TEJIDO**

Para protegerse de eventuales salpicaduras y contactos indeseados con el producto, utilice guantes, anteojos y vestimenta protectora. Luego de haber impreso o estampado, quite todas las tintas residuales con espátula y con los solventes adecuados para dichas tintas. Remueva la pantalla con los productos de recuperación mencionados anteriormente (siga las instrucciones correspondientes), enjuague y lave con agua a presión alta (de más de 80 bares de presión, recomendamos el uso de entre 150 y 270 bares) por ambos lados del tejido. Seque el tejido, luego aplique **Walk Away Haze Remover** por ambos lados del tejido. Puede usarse una herramienta aplicadora de emulsión de acero inoxidable para facilitar y acelerar la aplicación. Si quedase algo del producto sobre la herramienta de aplicación utilizada, se recomienda desechar esa parte del producto ya que podría estar ya contaminado y ser menos efectivo en aplicaciones futuras.

#### **Paso 2: ESPERE HASTA QUE WALK AWAY HAZE REMOVER REACCIONE CON LOS CONTAMINANTES DEL TEJIDO**

Luego de aplicar **Walk Away Haze Remover** sobre tejidos de poliéster, espere que el producto se seque sobre la pantalla. Si desea puede dejarlo actuar toda la noche o durante todo el fin de semana. No lo seque en estufa, déjelo secarse a temperatura ambiente.

#### **Paso 3: ENJUAGUE WALK AWAY HAZE REMOVER CON AGUA**

Para protegerse de eventuales salpicaduras y contactos indeseados con el producto, utilice guantes, anteojos y vestimenta protectora. Para la remoción final de los contaminantes del tejido, enjuague primero suavemente **Walk Away Haze Remover** de modo que no se salpique la persona que efectúa el trabajo ni el ambiente circundante. Luego aplique agua a presión alta (de más de 80 bares de presión, recomendamos el uso de entre 150 y 270 bares) por ambos lados del tejido. Para remover manchas persistentes podría ser necesario repetir toda la aplicación desde el paso 1, pero antes de enjuagar como ha sido indicado en este paso 3 aplicar un activador como **Actighost Rapid Gel** o **Fast Acting Haze Remover** sobre este **Walk Away Haze Remover** que ya se ha secado sobre el tejido, por ambos lados del tejido. Espere entre 5 y 10 minutos, luego enjuague suavemente con agua de modo que no se salpique la persona que efectúa el trabajo ni el ambiente circundante y aplique agua a presión alta (de más de 80 bares de presión, recomendamos el uso entre 150 y 270 bares) por ambos lados del tejido.

### PRECAUCIÓN

Evite el contacto con ácidos tales como los productos removedores de pantalla. Debido al efecto oxidante de **Walk Away Haze Remover**, el mismo viene etiquetado con el valor AOX de acuerdo a la norma DIN 38409, parte 14.

### INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO

Color: De claro a amarillo opaco  
Consistencia: líquido viscoso  
pH: ≈ 13  
Almacenamiento: 6 meses en su envase original, a 20°C - 25° C.

Mantenga **Walk Away Haze Remover** fuera de la luz solar directa y almacénelo en un lugar fresco.

**Walk Away Haze Remover** es biodegradable y puede ser desechado en el desagüe comunal si ha sido tratado anteriormente en una planta purificadora usual. Verifique su desecho relejendo las fichas técnicas de seguridad.

### PRESENTACIONES

**Walk Away Haze Remover** se puede obtener en envases de 1 quart (946 cc.), 1 galón U.S. (≈3.7 lt.), 5 galón U.S. (≈18.9 lt.), y 50 galones U.S. (≈189.2 lt.). Los quarts vienen en cajas con 12 unidades por cartón; los de 1 galón U.S. en cajas de 4 por cartón; las unidades de 5 y de 50 galones U.S. vienen empacadas individualmente.